


【危険箇所一覧】

No	学校名	危険箇所住所	危険箇所内容	分類	合同点検年月日	対策内容	備考
1	凌雲中学校	青雲町2丁目 （凌雲中南側の道路① 凌雲中東側の道路②）	街灯設置なし	交通安全対策	R1.12.18	・錦岡小学校と重なっているため、対策済み。 ・通学路標識設置の検討中。	
2	糸井小学校	永福2丁目5	歩行者の信号なし	交通安全対策		・左右120mほどにそれぞれ横断歩道があるため、中間箇所（当該箇所）に押しボタン式の横断歩道設置は難しい。 ・学校の指導等に対応。	対応済
3	拓進小学校 青翔中学校	拓勇東町6丁目15～拓勇西町5丁目17の交差点（グランドの角）	横断歩道なし	交通安全対策		・位置の状況から押しボタン式の横断歩道を設置することはできない。 ・以前から地域からの声もあり、対応策を要望済み。	
4	拓進小学校	明野南2条通 新開町1丁目から明野元町2丁目にわたる交差点（セブンイレブン角）	ガードパイプなし 通学路標識なし	交通安全対策		・通学路標識設置の再検討中。 ・令和元年度中にガードパイプ設置済み。	


【合同点検位置図】




No. 1



No. 2



No. 3



No. 4