

2.2. ウトナイ小学校

学校の安全対策体制	<ul style="list-style-type: none"> 各学期の開始時に、一定期間PTAと教員による定点での街頭指導 交通安全に関わる事案が発生した際や地域からの要請による、通学路の見回りおよび定点での街頭指導
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【危険箇所一覧】

No	要望年度	危険箇所	危険内容	分類	合同点検年月日	合同点検実施箇所対策内容	学校対策内容	備考
1	H30、R1、R2、R3、R4	国道234号線の両側の歩道	スピードを出す車が多く、交通も多い。ガードパイプ部分にしかない。見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない	交通安全対策	無		児童への危険箇所の指導。下校時の巡視（不定期）。	

【危険箇所位置図】

