

各校の危険箇所一覧(H30年度～)

番号	学校名	合同点検実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	学校での対応	分類
1	苦小牧東小		旭町3丁目5-12	旭町3丁目5-12	交通量が多い	児童への注意喚起	交通安全対策
2		R2、R3(東中の合同点検箇所と同じ)	校舎東側 末広町からの通学に向けて	末広町5丁目	横断箇所に横断歩道が設置されていない	児童への注意喚起	交通安全対策
3			旭町2丁目4-18	旭町2丁目4-18	旧マルケイ食堂。閉店し、壁等がボロボロである。多くの子供たちが通る場所であり、強風時など壁が剥がれ落ちないか心配である。	児童への注意喚起	交通安全対策
4	苦小牧西小		学校正門前のT字路	矢代町3丁目2~3	見通しが悪い	児童への注意喚起	交通安全対策
5			真宗大谷派陽願寺裏～矢代ゲートボールセンター前のS字路	矢代町2丁目1、11、13	見通しが悪い	児童への注意喚起	交通安全対策
6			教育福祉センター裏の本幸ふれあい公園角の十字路	本町1・2丁目と浜町1・2丁目	交通量が多い(裏道、通り抜け車両多し)	児童への注意喚起	交通安全対策
7			矢代町1丁目6番・7番の間の市道	矢代町1丁目6番・7番	住宅間のせまい市道に歩道がない	児童への注意喚起	交通安全対策
8			元町1・2丁目を抜ける市道	元町1・2丁目	朝の交通量が多い(裏道、通り抜け車両多し)	児童への注意喚起	交通安全対策
9			浜町1・2・3・4番をはさむ市道	浜町2丁目1・2・3・4番	歩道なく線のみ、朝の交通量が多く(裏道、通り抜け多し)、狭い	児童への注意喚起	交通安全対策
10			浜町3・4・5・6番をはさむ市道	浜町2丁目3・4・5・6番	道幅は広いが歩道なく線なし、矢代1丁目信号からの朝の交通量が多い(裏道)	児童への注意喚起	交通安全対策
11			矢代町3丁目2~3 学校前T字路	矢代町3丁目2~3	ガードパイプが設置されていない 街灯が設置されていない	朝、交通安全指導員の指導 駐停車に関する看板の設置 保護者へ注意喚起の文書	交通安全対策
12			矢代町2丁目1、11、13の間のS字路	矢代町2丁目1、11、13	街灯が設置されていない 通学路を表示する標識が設置されていない	通学路ではないので日頃の注意喚起	交通安全対策
13			本町1・2丁目と浜町1・2丁目間の十字路	本町1・2丁目と浜町1・2丁目	道幅が狭い 交通量が多い	注意喚起	交通安全対策
14		R3	白金町2丁目3-1と弥生町2丁目16-1の間にある横断歩道付近	白金町2丁目3-1と弥生町2丁目16-1の間	交通量が多い 一時停止がない 標識の色褪せ 横断時に見通し悪い(大木、カーブ)	児童への注意喚起 交通安全指導員の指導 通学路の変更を検討	交通安全対策
15	若草小		末広町3丁目中央図書館前通り	苦小牧市末広町3丁目	ガードパイプが設置されていない。	通学路危険マップで注意喚起	交通安全対策
16			新中野1丁目と2丁目の境界市道	苦小牧市新中野町1丁目	ガードパイプが設置されていない。	通学路危険マップで注意喚起	交通安全対策
17			元中野港大通り	苦小牧市元中野町1丁目	横断箇所に信号機が設置されていない	通学路危険マップで注意喚起	交通安全対策
18		R3	船見町・新中野町の境跨線橋付近	船見町2丁目7付近	交通量が多いが、ガードパイプが設置されていない	児童への注意喚起	交通安全対策
19	緑小		日の出町1丁目1番地付近の歩道	日の出町1丁目1番地付近	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 街灯が設置されていない	交通安全指導の徹底、巡回	交通安全対策
20			日の出町1・2丁目の道路	日の出町1・2丁目	ガードパイプが設置されていない箇所 道幅が狭い箇所	交通安全指導の徹底、巡回	交通安全対策
21			三光町4丁目の市道交差点	三光町4丁目の市道交差点	道幅が狭い箇所 通学路を表示する標識が設置されていない	交通安全指導の徹底、巡回	交通安全対策
22			三光町1丁目の道路	三光町1丁目	見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない箇所	交通安全指導の徹底、巡回	交通安全対策
23			双葉町2丁目10~11番地付近	双葉町2丁目10~11番地付近	降雨時の冠水箇所	冠水時は迂回して登下校させる	その他
24			住吉町1丁目3番地付近	住吉町1丁目3番地付近	降雨時の冠水箇所	冠水時は迂回して登下校させる	その他
25			住吉町2丁目5番地付近	住吉町2丁目5番地付近	降雨時の冠水箇所	冠水時は迂回して登下校させる	その他
26			双葉大通り歩道橋(三光横断歩道教)	双葉大通り歩道橋	老朽化、冬期間の凍結	注意喚起	除排雪等
27	北光小		花園町1-6マックスパリュ前歩道	花園町1-6	通学路を表示する標識が設置されていない 駐車場の出入りが多い	児童への注意喚起	交通安全対策
28			花園公園北側沿道		歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない 歩道が狭く未整備	児童への注意喚起	交通安全対策
29			花園町4-8大成大通歩道橋	花園町4-8	積雪時階段が坂上になり危険	児童への注意喚起、市道路維持課との連携	除排雪等
30	勇払小		JR勇払駅アンダーパス出入り口前の横断歩道(2カ所)	苦小牧市字勇払142	横断箇所に信号機が設置されていない場所	児童への注意喚起	交通安全対策
31			「友達公園」東側の信号のない横断歩道	苦小牧市字勇払142	横断箇所に信号機が設置されていない場所	児童への注意喚起	交通安全対策
32			恵比須神社前バス停、横断歩道	苦小牧市字勇払138-1	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要 冬期間の朝方に、信号機と太陽が重なる時期があり、視認しづらい。	児童への注意喚起	交通安全対策
33			勇払10号公園から線路に向けて	苦小牧市字勇払132	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要(歩道と車道を区別しているポールが折れている)	児童への注意喚起	交通安全対策
34			公住前。中学校への道路への横断歩道がない。	苦小牧市字勇払132	横断箇所に横断歩道が設置されていない	児童への注意喚起	交通安全対策

番号	学校名	合同点検実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	学校での対応	分類
35	大成小		光洋町3丁目1番地のT字路	光洋町3丁目1番地	横断箇所に横断歩道・信号機が設置されていない。	児童への安全指導の徹底	交通安全対策
36	錦岡小	H30	苫小牧市字錦岡332番地からのぞみ町3丁目にかけての主要道道榊前錦岡線	苫小牧市字錦岡332番地	歩道と車道の区別がなく、歩道の整備が必要 ガードパイプも設置されていない。 見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない箇所 横断箇所に信号機が設置されていない場所 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所	関係機関への働きかけ	交通安全対策
37			宮前町2丁目29,30,32,33	宮前町2丁目29,30,32,33	登下校時間における交通規制(一方通行)が必要 登下校時間における交通規制(進入禁止)が必要 学校前の道路につき、制限速度30km/hを望む(近隣地域住民からの要望も多い) 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所	PTA、学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
38			美原町2丁目1,4,5	美原町2丁目1,4,5	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 ガードパイプが設置されていない 横断箇所に横断歩道が設置されていない 登下校時間における交通規制(速度制限)が必要 道幅が狭い箇所	PTA、学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
39			宮前町2丁目26~30	宮前町2丁目26~30	ガードパイプが設置されていない箇所 登下校時間における交通規制(速度制限)が必要 道幅が狭い 街灯が設置されていない箇所 横断箇所に信号機が設置されていない場所 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所	PTA、学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
40			青雲町2丁目 凌雲中南側の道路	青雲町2丁目	ガードパイプが設置されていない 道幅が狭い 見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない箇所 街灯が設置されていない箇所	学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
41			錦岡南通、宮前町1丁目4~7	錦岡南通、宮前町1丁目4~7	通学路を表示する標識が設置されていない	学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
42			錦岡東1条通と錦岡南通の交差点		横断箇所に信号機が設置されていない場所 横断箇所に横断歩道が設置されていない 通学路を表示する標識が設置されていない ガードパイプが設置されていない箇所	PTA、学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
43			新錦橋		歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 ガードパイプが設置されていない 見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない箇所	学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
44			錦岡北中央通 明德4丁目	明德4丁目	通学路を表示する標識が設置されていない	学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
45		R2	錦岡北中央通T字路のぞみ町3-5	のぞみ町3-5	ガードパイプが設置されていない箇所 道幅が狭い箇所 横断箇所に信号機が設置されていない場所 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所 交通量が多い 登下校時間における交通規制(速度制限)が必要 通学路を表示する標識が設置されていない	学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
46		R2	もえぎ1丁目「リング」横からバイパス通りに入る交差点		ガードパイプが設置されていない箇所 横断箇所に信号機が設置されていない場所 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所 交通量が多い	教職員、地域住民による交通安全指導	交通安全対策
47		R2	錦岡495 オーシャンヒルズ	錦岡495	ガードパイプが設置されていない箇所 道幅が狭い箇所 通学路を表示する標識が設置されていない箇所	児童・保護者への注意喚起	交通安全対策
48		R2	明德2丁目 青雲3丁目環状線交差点、ビッグハウスとツルハドラッグの間	明德2丁目、青雲3丁目	ガードパイプが設置されていない箇所 横断箇所に信号機が設置されていない場所 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所	児童・保護者への注意喚起	交通安全対策
49		榊前小		なし			
50	沼ノ端小	H30、R2、R3	苫小牧市沼ノ端中央5丁目の歩道	苫小牧市沼ノ端中央5丁目1、2	冬期間、除雪の影響で歩道が無くなる。 交通量が多い、道幅が狭い 街灯が設置されていない 歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	冬期間迂回(登校時、教員による街頭指導等)	交通安全対策 除排雪等
51		R3	東開町6丁目(勇払沼ノ端通)から学校までの通り	東開町6丁目	道幅が狭い 街灯が設置されていない	学校教職員による巡回	交通安全対策
52	植苗小中		植苗駅通り学校横T字路	苫小牧市植苗50番地	登下校時の交通量が多い。(注意喚起の看板の設置を要望)	教職員による定期的街頭指導	交通安全対策
53			植苗駅通り若森食品への横T字路	苫小牧市植苗131番地	登下校時の交通量が多い、横断歩道がない。 道幅が狭い(注意喚起の看板の設置を要望)	PTAによる安全パトロール	交通安全対策
54			ファミリー公園付近	苫小牧市植苗50番地	登下校時の交通量が多い、横断歩道がない。(横断歩道及び注意喚起看板の設置を要望) 道幅が狭い	PTAによる安全パトロール	交通安全対策
55			市営住宅前	苫小牧市植苗50番地	登下校時の交通量が多い。(横断歩道及び注意喚起の看板の設置を要望)	教職員による定期的街頭指導	交通安全対策
56			緑星の里正門前	苫小牧市植苗51番156	登下校時の交通量が多い、車道と歩道との区別がない。 歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である	PTAによる安全パトロール	交通安全対策
57			学校向かい側道路	苫小牧市植苗50番地	歩道がない(歩道整備を要望) 登下校時の交通量が多い	教職員による定期的街頭指導	交通安全対策
58	清水小		緑町1丁目交差点		横断箇所に信号機が設置されていない	見やすい信号機がある方を渡るように指導	交通安全対策
59			春日町1丁目5~春日町2丁目13への交差点		横断箇所に横断歩道が設置されていない 交通量が多い	ボランティア等による立ち番	交通安全対策

番号	学校名	合同点検実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	学校での対応	分類
60	美園小	H30	美園町9号線 美園橋付近	苫小牧市新明町5丁目6番	階段あり、冬場は滑りやすく危険。 見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない 登下校時間における交通規制(一方通行)が必要	地域ボランティア(新明町内会)による立ち番	除排雪等
61		H30	美園町3丁目 みその保育園横三叉路	美園町3丁目	鋭角になっており自動車が見えづらい	児童への注意喚起	交通安全対策
62		明野西1条通り(幌内川沿い)の新明4.5丁目 目の交差点	新明4.5丁目	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要 横断箇所横断歩道が設置されていない	通学路には設定していない	交通安全対策	
63		美園小学校裏の道路 (市道オテーネ線)		登下校時間における交通規制(一方通行)が必要	定期的な巡回	交通安全対策	
64		美園小学校前の道路		道幅が狭い 登下校時間における交通規制(一方通行)が必要 登下校時間における交通規制(速度制限)が必要	地域ボランティア(美光町内会)による立ち番	交通安全対策	
65	日新小		なし				
66	糸井小		日吉4丁目～永福2丁目(中央高校通り)	日吉4丁目～永福2丁目	道幅が狭い 歩行者用の信号がない(駅前)	定期的な下校見守り、交通指導	交通安全対策
67		R1	永福2丁目5～字糸井	永福2丁目5～字糸井	横断箇所に横断歩道が設置されていない 歩行者の信号がない	定期的な下校見守り、交通指導	交通安全対策
68	北星小		桜木町の「ビッグバン苫小牧桜木店」付近 歩行者信号機	苫小牧市桜木町4-20	歩行者用信号機が双方向に設置されていない。 ガードパイプが設置されていない 一つの横断歩道に歩行者用信号機が片方向しか 設置されていない。	警察署への設置要請	交通安全対策
69	澄川小		なし				
70	豊川小		有珠の沢1丁目山南橋北側	苫小牧市有珠の沢町1丁目 1番	交通量が多いにもかかわらず、北側歩道は歩道と 車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である	児童への注意喚起	交通安全対策
71	泉野小		なし				
72	明野小		柳町4丁目線路沿い	苫小牧市柳町4丁目	線路沿いの道は直線が続き、スピードをだしてい て、線路へのフェンスがなく、線路に入ることが できる。	児童への注意喚起	交通安全対策
73			ナナカマド郵便局裏	苫小牧市明野新町2丁目2 ～3	細い道で車の通りが大変多く危険 歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 である	児童への注意喚起	交通安全対策
74			明野新町3丁目6番地～12番地、明野中学 校側の歩道	明野新町3丁目6番地～12 番	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 である 除雪の際、通学歩道の確保が難しく、児童が車道 にはみ出さなくてはならない。	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全 対策 除排雪等
75			明野新町6丁目3と明野新町6丁目7の間 の道路	明野新町6丁目3、 明野新町6丁目7	見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全 対策
76	拓勇小		拓勇東町にある交差点	苫小牧市拓勇東町5丁目1 5	横断箇所に横断歩道が設置されていない 登下校時間における交通規制(速度制限)が必要	きちんと確認して渡るように指導	交通安全 対策
77			拓勇東町にある交差点	苫小牧市拓勇東町7丁目6	横断箇所に信号機が設置されていない	迂回して通らないように指導	交通安全 対策
78			拓勇東町にある交差点	苫小牧市拓勇東町8丁目2	横断箇所に横断歩道が設置されていない 登下校時間における交通規制(速度制限)が必要	迂回して通らないように指導	交通安全 対策
79		R3	拓勇三条通	拓勇東町7丁目6～8丁目 1	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要	自動車に十分注意して通るように指導	交通安全 対策
80	ウトナイ小		国道234号線の両側の歩道	苫小牧市北栄町1.3.5丁目	スピードを出す車が多く、交通量も多い。ガードパ イプ部分にしかない。 見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない	児童への危険箇所の指導。下校時の巡視(不定期)。	交通安全 対策
81	拓進小	R1	拓勇西町6丁目15～5丁目17の交差点 周辺(グラウンドの角)	苫小牧市拓勇西町5丁目1 7番	道幅が狭く、横断歩道、ガードパイプ等が未設置 である。	青翔中学校による対応	交通安全 対策
82		R1	明野南2条通 新開町1丁目から明野元町 2丁目にわたる交差点(セブンイレブン角)	新開町1丁目から明野元町 2丁目	ガードパイプが設置されていない箇所 通学路を表示する標識が設置されていない箇所 交通量が多い	教職員、安全ボランティアによる定点指導	交通安全 対策
83		R3	拓勇三条通	拓勇西町6-28	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要 (道幅や住宅街を通る道路の割合に制限速度が高い)	児童への注意喚起	交通安全 対策

番号	学校名	合同点検実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	学校での対応	分類
84	苫小牧東中	R2、R3	苫東中校舎東側のT字交差点	末広町5丁目	登下校時間における交通規制(速度制限)が必要 横断箇所に信号機が設置されていない 横断箇所に横断歩道が設置されていない	生徒への注意喚起、交通安全指導	交通安全対策
85	勇払中		JR勇払駅アンダーパス出入り口前の横断歩道(1カ所)	苫小牧市勇払132番地	横断箇所に信号機が設置されていない	生徒への注意喚起	交通安全対策
86			「友達公園」東側の信号のない横断歩道	苫小牧市勇払32番地	横断箇所に信号機が設置されていない	生徒への注意喚起	交通安全対策
87			恵比須神社前バス停、横断歩道	苫小牧市勇払138番地	冬期間の朝方に、信号機と太陽が重なる時期があり、視認しづらい	生徒への注意喚起	交通安全対策
88			勇払10号公園から線路に向けて	苫小牧市字勇払132	ガードパイプが設置されていない(プラスチック製のポールは有)	生徒への注意喚起	交通安全対策
89	光洋中		光洋町3丁目のT字路	光洋町3丁目12(有珠の沢通り)	横断箇所に信号機・横断歩道が設置されていない ガードパイプが設置されていない 道幅が狭い	定期的な巡回	交通安全対策
90			三条通光洋日吉線沿い(しまむらのむかえ)	光洋町1丁目12(正門の目の前)	ガードパイプが設置されていない	登校指導及び日常の注意喚起	交通安全対策
91			光洋13号線	光洋町2丁目5(校舎の西側)	街灯が設置されていない	日常の注意喚起	交通安全対策
92	啓北中	R3	東側校門を出てすぐの道路	啓北長2丁目11~12の間	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	生徒への注意喚起	交通安全対策
93		R3	啓北町1丁目バイパス沿い	啓北町1丁目12と15の間	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	生徒への注意喚起	交通安全対策
94		R3	双葉3条通りと有珠の沢道の交差点	豊川町1丁目1	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	生徒への注意喚起	交通安全対策
95	和光中		双葉町1丁目 交差点	双葉町1丁目15	横断箇所に信号機が設置されていない	生徒への注意喚起	交通安全対策
96			双葉町1丁目 交差点	双葉町1丁目4	横断箇所に横断歩道が設置されていない 一時停止がわかりにくい	教職員による登校時立ち番、生徒への注意喚起	交通安全対策
97			双葉町1丁目 道路	双葉町1丁目7	道幅が狭い 登下校時に通行する生徒が多い 交差点の見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない	生徒への注意喚起	交通安全対策
98	凌雲中	R1	青雲町2丁目 凌雲中南側の道路	苫小牧市青雲町2丁目15番3号	見通しが悪く、カーブミラーが設置されていない箇所 街灯が設置されていない箇所	学校による定期的交通安全指導	交通安全対策
99			双葉三条通から凌雲中学校前を経由して国道36号線へ抜ける道	苫小牧市青雲町2丁目15番4号	街灯が設置されていない箇所 登下校時間における交通規制(進入禁止)が必要 交通量が多い	教職員、PTAによる街頭指導	交通安全対策
100	沼ノ端中	R3	苫小牧市東開町6丁目、道道781沿いに面した歩道	苫小牧市東開町6丁目	交通量が多いにもかかわらず、歩道にガードレールが設置されていない 街灯が設置されていない 道幅が狭い	学校教職員による巡回	交通安全対策
101		R3	沼ノ端中央5丁目1、2の歩道	沼ノ端中央5丁目1、2	交通量が多いにもかかわらず、歩道にガードレールが設置されていない 街灯が設置されていない 道幅が狭い	冬期間巡回(登校時、教員による街頭指導等)	交通安全対策
102	開成中		春日町2丁目	春日町2丁目1-1	交通量が多い交差点であるが2カ所ある横断歩道の内、1カ所の白線が消えかかっている。可能であれば、ボタン式の信号機が可能であればあってもよい。	道路横断時の注意について啓蒙	交通安全対策
103	山なみ分校		なし				
104	明倫中	H30	苫小牧市日新町5丁目から桜坂町1丁目に向かう信号のないT字路交差点	苫小牧市日新町5丁目	横断歩道まで距離があり、下り坂車両と本線車両の合流も多く、通学時の生徒の安全を保障できない。 横断箇所に信号機が設置されていない 横断箇所に横断歩道が設置されていない	定例の街頭指導と口頭指導による注意喚起	交通安全対策
105	啓明中		澄川町7丁目セイコーマート前交差点	苫小牧市澄川町7丁目2番	交通量が多く、運転が荒い車を通る 歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	信号を守る・まわりを見て通行する指導	交通安全対策
106			校門前～双葉三条通までの歩道	はまなす町2丁目～澄川町7丁目5番	歩道が狭く、自転車とすれ違えない 歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	歩道を広がって歩かない指導	交通安全対策
107			澄川町ヴィクトリア～国道までの歩道	苫小牧市澄川町1丁目2番～ときわ町1丁目2番	歩道が狭く、自転車とすれ違えない 歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	歩道を広がって歩かない指導	交通安全対策
108	明野中	R3	新明町5丁目6番と新明町4丁目18番の間の道路	苫小牧市新明町5丁目6番	横断箇所に横断歩道が設置されていない場所	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全対策
109			明野新町3丁目6番地～12番地 明野中学校側の歩道	苫小牧市明野新町3丁目6番	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全対策
110			明野新町2丁目2-1と明野新町2丁目1-19の交差点	明野新町2丁目2-1～1-19	横断箇所に横断歩道が設置されていない(横断中、国道を東側から右折してくる車が突入してくる。)	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全対策
111			明野新町2丁目2と明野新町2丁目3の間の道路	明野新町2丁目2～明野新町2丁目3	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である	校区巡視、生徒への安全指導	交通安全対策
112	緑陵中		澄川町5丁目29～30の小道	澄川町5丁目29～30	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 ガードパイプが設置されていない箇所 道幅が狭い箇所 街灯が設置されていない箇所	教員の定期的な巡回	交通安全対策
113			のぞみ町3丁目8の通り	のぞみ町3丁目8	道幅が狭い箇所 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所	教員の定期的な巡回	交通安全対策
114			道道141号	のぞみ町3丁目17	ガードパイプが設置されていない箇所	教員の定期的な巡回	交通安全対策

番号	学校名	合同点検 実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	学校での対応	分類
115		R2	苫小牧市澄川町5丁目19	澄川町5丁目19	押しボタン式信号機があるが、北側から来る車の運転手にとって、時間帯や太陽の位置によって、信号が見えにくいことがある。	教員の定期的な巡回	交通安全 対策

番号	学校名	合同点検 実施年度	通学路における危険箇所	住所	通学路の状況・危険の内容	学校での対応	分類
116	青翔中	R1	拓勇東町6丁目～拓勇西町5丁目の交差点	苫小牧市拓勇東町6丁目15 ～苫小牧市拓勇西町5丁目 17	交通量が多いが、横断歩道が設置されていない。 ガードパイプが設置されていない箇所 道幅が狭い 登下校時間における交通規制(速度制限)が必要	生徒への注意喚起 指導部による立ち番(適宜)	交通安全 対策
117			拓勇東町6丁目15(校門前)	拓勇東町6丁目15	道幅が狭い 登下校時間における交通規制(速度制限)が必要	指導部による立ち番(毎日)	交通安全 対策
118	ウトナイ中		ウトナイ北3丁目5の信号機設置	ウトナイ北3丁目5	歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 横断箇所に信号機が設置されていない場所 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所	教員による登校指導	交通安全 対策
119			ウトナイ西一条通ウトナイ2丁目9番の交 差点(練成会のある交差点)	ウトナイ2丁目9番	横断箇所に信号機が設置されていない	信号機のある交差点に迂回し、そこを横断しない よう指導している。	交通安全 対策