７．大成小学校

学校の安全対策体制	・月に1回、放課後に教員が通学路の見回りを行っている。 ・学期に1回全職員が下校指導を行っている。

【危険箇所一覧】

No	要望年度	危険箇所	危険内容	分類	合同点検年月日	合同点検実施箇所対策内容	学校対策内容	備考
1	H30、R1、R2、R3、R4	光洋町３丁目１番地のＴ字路	横断箇所に横断歩道・信号機が設置されていない。	交通安全対策	無		児童への安全指導の徹底	
2	R4	大成町2丁目	横断箇所に信号機が設置されていない	交通安全対策	無		児童への安全指導の徹底	

【危険箇所位置図】