

14. 日新小学校

| | |
|-----------|---------------------------------|
| 学校の安全対策体制 | 朝の街頭指導（年間6回） 親子登校週間の設定（年間2回） |
|-----------|---------------------------------|

【危険箇所一覧】

| No | 要望年度 | 危険箇所 | 危険内容 | 分類 | 合同点検年月日 | 合同点検実施箇所対策内容 | 学校対策内容 | 備考 |
|----|------|-----------------|--------------------|--------|---------|--------------|-------------|----|
| 1 | R4 | 日新町5丁目2、11の歩道 | 歩道が狭い | 交通安全対策 | 無 | | 児童への注意喚起 | |
| 2 | R4 | 日新町2丁目6と7の間 | 道幅が狭い | 交通安全対策 | 無 | | 児童への注意喚起 | |
| 3 | R4 | 日新町3丁目おおぞら公園交差点 | 横断箇所に信号機が設置されていない | 交通安全対策 | 無 | | 交通指導員との横断指導 | |
| 4 | R4 | 日新町3丁目 道道交差点 | 右左折車が多く、横断時の危険性が高い | 交通安全対策 | 無 | | 児童への注意喚起 | |

【危険箇所位置図】

