

35. 明野中学校

| | |
|-----------|--|
| 学校の安全対策体制 | 各教科・特別活動・行事等における指導に加え、PTA活動の一環で街頭指導を行っている。 |
|-----------|--|

【危険箇所一覧】

| No | 要望年度 | 危険箇所 | 危険内容 | 分類 | 合同点検年月日 | 合同点検実施箇所対策内容 | 学校対策内容 | 備考 |
|----|-----------------|----------------------------|--|--------|---------|--------------|---------------|----|
| 1 | H30、R1、R2、R3、R4 | 新明町5丁目6番と新明町4丁目18番の間の道路 | 横断箇所に横断歩道が設置されていない場所 | 交通安全対策 | | | 校区巡視、生徒への安全指導 | |
| 2 | H30、R1、R2、R3、R4 | 明野新町3丁目6番地～12番地明野中学校側の歩道 | 歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要 | 交通安全対策 | 無 | | 校区巡視、生徒への安全指導 | |
| 3 | R1、R2、R3、R4 | 明野新町2丁目2-1と明野新町2丁目1-19の交差点 | 横断箇所に横断歩道が設置されていない（横断中、国道を東側から右折してくる車が突入してくる。） | 交通安全対策 | 無 | | 校区巡視、生徒への安全指導 | |
| 4 | R1、R2、R3、R4 | 明野新町2丁目2と明野新町2丁目3の間の道路 | 歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である | 交通安全対策 | 無 | | 校区巡視、生徒への安全指導 | |

【危険箇所位置図】

