

10. 沼ノ端小学校

学校の安全対策体制	年3回の教員による通学路点検の実施。PTAによる危険個所の調査と情報提供。
-----------	---------------------------------------

【危険箇所一覧】

No	要望年度	危険箇所	危険内容	分類	合同点検年月日	合同点検実施箇所対策内容	学校対策内容	備考
1	H30、R1、R2、R3、R4	苫小牧市沼ノ端中央5丁目の歩道	ガードパイプが設置されていない	交通安全対策	R2.10.16		保護者・児童への注意喚起	
2	R4	沼ノ端中央1丁目1～26の歩道	冬季間、雪山により歩道がふさがってしまい、歩くことができない。住民が歩道に雪を捨ててしまう。	交通安全対策 除排雪等	無		保護者・児童への注意喚起	
3	R4	沼ノ端中央1丁目26～12	夏季はもとより、冬季間は雪山で通行可能な幅が狭くなっている。車道の除雪状態も劣悪で、大変危険である。	交通安全対策 除排雪等	無		保護者・児童への注意喚起	

【危険箇所位置図】

