

3. 若草小学校

学校の安全対策体制	<ul style="list-style-type: none"> ・春の交通安全運動 ・校外における児童の安全行動把握、情報交換 ・地域の危険箇所・通学路点検 ・年末年始の交通安全運動の啓発 ・教職員、保護者の街頭指導 ・秋の交通安全運動の啓発と街頭指導 ・地域交通安全パトロール
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【危険箇所一覧】

No	要望年度	危険箇所	危険内容	分類	合同点検年月日	合同点検実施箇所対策内容	学校対策内容	備考
1	H30、R1 R2、 R3、R4	末広町3丁目中央図書館前通り	ガードパイプが設置されていない。	交通安全対策	無		通学路危険マップで注意喚起	
2	H30、R1 R2、 R3、R4	新中野1丁目と2丁目の境界市道	ガードパイプが設置されていない。	交通安全対策	無		通学路危険マップで注意喚起	
3	H30、R1 R2、 R3、R4	元中野港大通り	横断箇所信号機が設置されていない	交通安全対策	無		通学路危険マップで注意喚起	
4	R3 R4	船見町・新中野町の境跨線橋付近	道幅が狭い	交通安全対策			児童への注意喚起	

【危険箇所位置図】

