

18. 豊川小学校

学校の安全対策体制	<ul style="list-style-type: none"> ・教員による登下校時の定点指導や通学路の見回り ・PTA定点指導係による登校時の定点指導
-----------	---

【危険箇所一覧】

No	要望年度	危険箇所	危険内容	分類	合同点検年月日	合同点検実施箇所対策内容	学校対策内容	備考
1	H30、R4	有珠の沢1丁目山南橋北側	交通量が多いにもかかわらず、北側歩道は歩道と車道の区別がないなど、歩道の整備が必要である	交通安全対策	無		児童への注意喚起	

【危険箇所位置図】

